

**Uggerhalne Vandværk**  
**kongsvænget 16**  
**9310 Vodskov**  
**Att.: Rene Stricker Jensen**

**Rapportnr.:** AR-15-CA-00366184-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00366184  
**Kundenr.:** CA0005060  
**Modt. dato:** 04.11.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Uggerhalne Vandværk. Vandværket - 70177 - V02206300 / 4851007400  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedtagning:** 04.11.2015 kl. 13:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S PCH  
**Analyseperiode:** 04.11.2015 - 06.11.2015

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr.:                     | 80286427 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                      | n) Um (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|----------------|------|-----|-----------------------------|-----------|
|                                   |          |       | Min.           | Max. |     |                             |           |
| Opfølgning til Lab prøvenr:       | 80238640 |       |                |      | *   |                             |           |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |       |                |      |     |                             |           |
| Coliforme bakterier 37°C          | 4        | !     | MPN/100 ml     | i.m. | 1   | IDEXX-Colilert              |           |
| Escherichia coli                  | < 1      |       | MPN/100 ml     | i.m. | 1   | IDEXX-Colilert              |           |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |       |                |      |     |                             |           |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |       |                |      |     | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | A         |
| Vandtemperatur                    | 9.9      | °C    |                |      |     | DS/EN ISO 19458             | A         |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

06.11.2015

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**